

nachrichtlich:
Juwi GmbH
Energie-Allee 1
55286 Wörrstadt

Landesbetrieb
Mobilität
Rheinland-Pfalz
Referat Luftverkehr
Geb. 890
55483 Hahn-Flughafen

Unser Zeichen
TWR/BL – Rh-Pf 1395

Ihr Ansprechpartner
Frau Kracker

Telefon
06103 707 - 1234

Telefax
06103 707 - 1294

Datum
08.06.2009
E-Mail
Heidi.Kracker@dfs.de

Veröffentlichung von Luftfahrthindernissen

hier: Windpark (4 WKA) in Landkern

Schreiben der Juwi GmbH Landkern 100607 vom 23.04.2009

Sehr geehrte Damen und Herren,

beiliegend senden wir Ihnen eine Ablichtung von der Veröffentlichung eines Luftfahrthindernisses mit der Bitte um Überprüfung der dort aufgeführten Angaben, die uns von o.g. Betreiber zur Verfügung gestellt wurden.

Sollten die Veröffentlichungsdaten nicht mit der vorhandenen Hindernissituation übereinstimmen bzw. Ihnen bekannt werden, dass sich an diesen Werten etwas geändert hat, bitten wir Sie, uns das unter Angabe des obigen Geschäftszeichens bekannt zu geben, damit wir eine Änderung der Veröffentlichung in die Wege leiten können.

DFS Deutsche Flugsicherung
GmbH
Am DFS-Campus
63225 Langen
Telefon 06103 707 - 0
Telefax 06103 707 - 1396
Sitz der Gesellschaft:
Langen/Hessen
AG Offenbach am Main, HRB
34977

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Robert Scholl
Geschäftsführer:
Dieter Kaden (Vors.),
Ralph Riedle,
Jens Bergmann
Internet: www.dfs.de

Commerzbank Offenbach
BLZ 505 400 28 Konto 421 5737
00
IBAN DE24 5054 0028 0421 5737
00
BIC [SWIFT] COBADEFF
Deutsche Bank Frankfurt
BLZ 500 700 10 Konto 091 6734
00
IBAN DE66 5007 0010 0091 6734
00
BIC [SWIFT] DEUTDEFF

BHF Bank Frankfurt
BLZ 500 202 00 Konto 15 0012
09
IBAN DE86 5002 0200 0015 0012
09
BIC [SWIFT] BHFBDEFF
Helaba Frankfurt
BLZ 500 500 00 Konto 48 1480
01
IBAN DE80 5005 0000 0048 1480
01
BIC [SWIFT] HELADEF

Bei Meldungen über Ausfälle der Hindernisbefeuerung (Nacht- und ggf. alternative Tageskennzeichnung) und bei Meldungen über deren Wiederinbetriebnahme ist immer die folgende Objektbezeichnung mit anzugeben:

ENR 5.4 – Rheinland-Pfalz Nr. 201

Ausfälle der Hindernisbefeuerung, die nicht sofort behoben werden können, sind der NOTAM-Zentrale in Frankfurt/Main unter der **Rufnummer (069) 786 629** bekannt zu geben.

Wir setzen voraus, dass der Betreiber den Ausfall der Kennzeichnung innerhalb von 2 Wochen behebt.

Die erforderliche Veröffentlichung durch die NOTAM-Zentrale ist nur für diesen Zeitraum sichergestellt.

Sollte die Instandsetzung in einem kürzeren Zeitraum erfolgen, bitten wir ebenfalls um Mitteilung.

Wir bitten Sie dafür Sorge zu tragen, dass dieser Nachtrag den zuständigen Stellen bekannt gegeben wird und - falls noch nicht geschehen - uns den Ansprechpartner mit Adresse und Tel.-Nr. der Stelle anzugeben, die einen Ausfall der Befeuerung meldet bzw. für die Instandsetzung zuständig ist.

Mit freundlichen Grüßen
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
- Geschäftsbereich Tower -

i.V. Stephan Honekamp
Leiter Flugplätze und Luftfahrthindernisse

i.A. Johann Scheeben
Luftfahrthindernisse

Veröffentlichung von Luftfahrthindernissen

Aktenzeichen:

Rh-Pf 1395

Veröffentlichung:

ENR 5.4- Rheinland-Pfalz Nr. 201

ICAO-500, IFR

Standort:

Landkern, Fl. 3,4, Flst. 63,48

geogr. Koordinaten:
(WGS 84)

N 50 12 23.2795

E 7 8 48.7501

Art des Hindernisses:

Windpark (4 WKA)

Höhe über Grund m:

140

Höhe über Grund Fuß:

460

Höhe über NN m:

604,38

Höhe über NN Fuß:

1983

Tageskennzeichnung:

JA

Nachtkennzeichnung:

JA

Gilt nur für AIM/FN:

Nach der Veröffentlichung bitte das Notam F 1962/09 aufheben !